



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/13523803/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

V.M.RES.BIANCA P/A AGENCE LA PLAGÉ
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

RES BIANCA, Koning Ridderdijk 3, 8434 Middelkerke



18/12/2019



Uitgevoerd door: Laurens De Cloedt (5610)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur:	Personenlift
Installateur:	EBER
Type:	TRACTIE
Serienummer:	87/67
Jaar van indienststelling:	1988
Nominale last (kg):	450



Besluit

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werden ernstige gebreken vastgesteld, een veilig gebruik is niet meer verzekerd. Een verslag van dringende verwittiging werd overgemaakt. Een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE INSPECTIE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2020

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vinçotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Toestel	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 87/67	Eindloop- schakelaars (boven & onder)	Eindschakelaar: kan beneden niet geactiveerd worden. Kooi staat op zijn buffer. Dringend te verhelpen.	 	X
	Noodverlichting	De noodverlichting is defect, te verhelpen.		!
	Ophangkabel - Bevestiging kabels	Ophangkabels: Losse borgmoer kant tegengewicht. Te verhelpen.		!
	Schacht- & bordesdeuren	Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen. Verdieping(en): 2		!

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig & geheel

2

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de herkeuring

4

Laat keuren bij wijziging of uitbreiding installatie

5

Volgende periodieke keuring in 04/2020

Voor de aanvraag van de herkeuring neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be .
De volgende periodieke inspectie wordt door Vincotte ingepland.



Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/13523803/00/NL/000

ORIGINEEL

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GEÏNSPECTEERDE MATERIAAL

ID:	10125099	Aandrijving:	Elektrisch (tractie)
Natuur:	Personenlift	Machinekamer:	Met Machinekamer
Installateur:	EBER	Beveiliging kooitoegang:	Kooideur
Type:	TRACTIE	Onderhoud:	COSMOLIFT
Serienummer:	87/67	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door:	Vinçotte
Jaar van indienststelling:	1988	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op:	26/06/2019
Nominale last (kg):	450	Ref. verslag laatste risicoanalyse:	GEN/11//00/NL/000
Aantal personen:	6	Laatste risicoanalyse met opmerkingen:	Ja
Aantal stopplaatsen:	11	Attest van regularisatie afgeleverd door:	Vinçotte
Type gebouw:	Consument	Attest van regularisatie afgeleverd op:	21/06/2011
Aantal toegangen:	11	Ref. attest van regularisatie:	GEN/11/60320197/00/NL/000

Basis en inhoud onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen met buiten dienststelling:


- Eindschakelaar: kan beneden niet geactiveerd worden. Kooi staat op zijn buffer. Dringend te verhelpen.

Opmerkingen:

- De noodverlichting is defect, te verhelpen.



- Ophangkabels: Losse borgmoer kant tegengewicht. Te verhelpen.



- Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen. Verdieping(en): 2

Nota:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Besluit**X**

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werden ernstige gebreken vastgesteld, een veilig gebruik is niet meer verzekerd. Een verslag van dringende verwittiging werd overgemaakt. Een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

Volgende keuring: na herstelling