



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14298432/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME Residentie Impala Sun Palace
P/A Laplage-Imasbo
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Impala Sun Palace, Haverstraat 40, 8400 Oostende



Uitgevoerd op: 28/11/2022



Uitgevoerd door: KOEN DEMUYNCK (5331)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Coopman
Modernisatiefirma	Orona
Type	-
Serienummer	O0557
Jaar van indienststelling	2000

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPELEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 06/2023

Verslag verificatie
door FOD






Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift O0557	Aanduidingen	Lampje ontgrendelingszone brandt niet: te verhelpen (rappel: 4)		X
	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 2)		!
	Toegang - vreemde voorwerpen / water	Er bevinden zich vreemde voorwerpen (afval) in de schachtput, te verhelpen.		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?
1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 06/2023
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding



Verslag

VERSLAG NR
GEN/10/14298432/00/NL/000

ORIGINEEL

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	20314392	Aantal toegangen	6
Natuur	Personenlift	Aandrijving	Hydraulisch indirect
Installateur	Coopman	Machinekamer	Met Machinekamer
Modernisatiefirma	Orona	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Type	-	Onderhoud	Coopman
Serienummer	O0557	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Jaar van indienststelling	2000	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	26/08/2010
Nominale last (kg)	320	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/30148078/00/NL/000
Aantal personen	4	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Nee
Aantal stopplaatsen	6	Tekst klant 2	Kooi : CE0683
Type gebouw	Consument	Tekst klant 3	Machinekamer : EG verklaring

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Machinekamer 1/2 -> Aanduidingen:


- Lampje ontgrendelingszone brandt niet: te verhelpen (rappel: 4)



Opmerkingen:

Machinekamer 2/2 -> Bidirectioneel communicatie- systeem van de kooi:

- Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 2)



Schachtput -> Toegang - vreemde voorwerpen / water:

- Er bevinden zich vreemde voorwerpen (afval) in de schachtput, te verhelpen.



X

Besluit

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

Volgende controle: 06/2023

ORIGINEEL