



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14266786/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

V.M.RES. DE UITKIJK P/A AGENCE LA P
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

RES DE UITKIJK - LA VIGIE, Koning Ridderdijk 33, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 27/10/2022



Uitgevoerd door: KOEN DEMUYNCK (5331)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Schindler
Type	-
Serienummer	P61/79
Jaar van indienstelling	1969
Klant nummer van het toestel	6913

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2023

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 6913	Algemene staat	Struikelgevaar: de dorpelplaat aan de kooitoegang ligt los. Te verhelpen.		!
	Schacht- & bordesdeuren	Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen. Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen.		! !
	Veilige toegang tot de machinekamer	Veilige toegang tot de machinekamer: de toegangsladder is in slechte staat, te verhelpen. (rappel: 3)		X

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/14266786/00/NL/000

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Voer de nodige
herstellingen zo snel
mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 04/2023
Laat echter steeds controleren bij wijziging of
uitbreiding

ORIGINEEL

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125100	Snelheid (m/s)	0.72
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Schindler	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Type	-	Onderhoud	De Lift
Serienummer	P61/79	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Jaar van indienststelling	1969	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	19/03/2021
Klant nummer van het toestel	6913	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60954038/00/NL
Nominale last (kg)	300	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Aantal personen	4	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	06/01/2005
Aantal stopplaatsen	12	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Type gebouw	Consument	Attest van regularisatie afgeleverd op	28/11/2012
Aantal toegangen	12	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/30233346/00/NL/000
Aandrijving	Elektrisch (tractie)		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Machinekamer 1/2 -> Veilige toegang tot de machinekamer:


- Veilige toegang tot de machinekamer: de toegangsladder is in slechte staat, te verhelpen. (rappel: 3)



Opmerkingen:


Kooi -> Algemene staat:

- Struikelgevaar: de dorpelplaat aan de kooitoegang ligt los. Te verhelpen.



Schacht- & bordesdeuren:

- Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen.
- Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen.



Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Veiligheidsdossier -> Nota datum regularisatie:

- Tijdens de laatste risicoanalyse op deze liftinstallatie werden risico's vastgesteld, volgens het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, dienen de modernisatiewerken en bijhorende inspectie (art. 5.4) ten laatste uitgevoerd te zijn op volgende datum: Datum: 6/1/2023



Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/14266786/00/NL/000

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

Volgende controle: 04/2023

ORIGINEEL