

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT VME Res. Bahia 786
908878
3918
Distellaan, 34 8434 WESTENDE

BTW _____

TEL 059/30 15 13 - 0

MAIL _____

ADRES TANK VME RES. BAHIA

Koning Ridderdijk, 7 8434 WESTENDE

Tankinhoud 4950 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1375
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonde <input type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hoeveelheid _____ cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Niveaumeeting
 Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere: _____

Potentiaalmeting _____ Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere: _____

Dichtsheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat

Buitenwand

Inkuiping

Waterdicht Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

PLAATS TANK Kelster Residentie

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNISCUS (NAAM) Fonteyne

DATUM KEURING 07/12/21

ERKENNINGSNUMMER: SV 00802

ATTEST GELDIG TOT 07/12/26

HANDTEKENING TECHNISCUS

HANDTEKENING KLANT