

## Periodieke inspectie op locatie

RES NEFERTITI, Zwaluwenlaan 14, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 13/04/2022



Uitgevoerd door: DERRICK DECRAMER (5642)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Coopman
Modernisatiefirma	Thyssen
Type	-
Serienummer	M52
Jaar van indienststelling	1976




#### Besluit

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2022



Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

**OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES**

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 340000281	Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek	Alarmbel in de kooi werkt niet: te verhelpen (rappel: 1)		!
		De bedieningsknoppen in de kooi zijn duidelijk te identificeren. (rappel: 3)		X
	Reglementaire aanduidingen	Originele identificatie nummer is aan te brengen in de kooi (rappel: 1)		!
	Veilige toegang tot de machinekamer	Sleutelkastje met sleutel van het hangslot is te voorzien (rappel: 1)		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14121611/00/NL/000

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag  
zorgvuldig en  
geheel

**2**

Voer de nodige  
herstellingen zo snel  
mogelijk uit

**3**

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

**4**

Volgende periodieke controle in 10/2022  
Laat echter steeds controleren bij wijziging of  
uitbreiding

ORIGINAL

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125097	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Coopman	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Modernisatiefirma	Thyssen	Onderhoud	Thyssen
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Serienummer	M52	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	23/11/2020
Jaar van indienststelling	1976	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60895146/00/NL
Klant nummer van het toestel	340000281	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Nominale last (kg)	300	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	01/03/2005
Aantal personen	4	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal stopplaatsen	6	Attest van regularisatie afgeleverd op	09/07/2012
Type gebouw	Consument	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/60363713/00/NL
Aantal toegangen	6		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen met buitendienststelling:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- De bedieningsknoppen in de kooi zijn duidelijk te identificeren. (rappel: 3)



### Opmerkingen:

- Alarmbel in de kooi werkt niet: te verhelpen (rappel: 1)



### Kooi -> Reglementaire aanduidingen:

- Originele identificatie nummer is aan te brengen in de kooi (rappel: 1)

### Machiniekamer 1/2 -> Veilige toegang tot de machiniekamer:

- Sleutelkastje met sleutel van het hangslot is te voorzien (rappel: 1)



### Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

**Volgende controle: 10/2022**